



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Carrier

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

| Produit | Description |
|----------------------------------|--|
| CY12WA007EE | Interrupteur de débit |
| 06NW2250-S-7NCC | COMPRESSEUR |
| KK--71EW-352--C | JOINT TORIQUE |
| UX12GA006EE | Joint torique |
| WB12BG016EE | Interrupteur haute pression.coupe/sortie |
| EC--39DM-062--C | |
| EC--39DM-061--C | |
| 30GX417132EE | Filtre |
| 06NA660028S | |
| P-903SW220-5TTL | Huile Estersw220 5L réservoir |
| XM12YC024EE | Bobine 24 V 10 W |
| WB12BH017EE | Transmetteur de pression |
| 032F4039 | Vanne électromagnétique |
| UM12AQ023 | SOUPAPE DE SÉCURITÉ |
| XS12AD003 | Indicateur de liquide |
| 06NA660004 | Kit de réparation soupape/silencieux |
| 06NA660027 | Kit joint torique |
| 3NA3830 | Fusible lame 100A |
| 3RT10341AG20 | |
| 3RT10441AG20Z | Contacteur |
| 3UG45112AP20 | Pièce livrée |
| KR12AE016M | Poulie |
| FD1519200 | Bobine de condenseur |
| XM12ZM015EE | Bobine solénoïde |
| XM--12ZM-016--EE | |
| XW12GB008EE | Filtre sécheur |
| 30HX415632EE | Electr. Vanne d'expansion |
| FD1519300 | Bobine de condenseur 007 |
| 06EA57560A | COMPRESSEUR SEMI HERMÉTIQUE |
| P903SW6805EE | LUBRIZOL 68 HUILE 5ltr |
| 06EA660139 | COUPURE D'ASPIRATION |
| 06EA660089 | KIT DE SUSPENSION |
| 06EA660091 | VANNE DE SERVICE, SUCTI |
| 06DA660065C | Vanne compresseur |
| 06EA660166 | CHAUFFAGE 240V 180WATT |
| 00PPG000472900A | Fluxostat |

| Produit | Description |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 540058620 | MOTEUR, CONDENSEUR |
| C025324H02 | Moteur électrique |
| 06NW2300S5NAC | Compresseur |
| 06NA660013 | Installation Kit |
| 06DA5372BA065A | Compresseur |
| ZN551ERCD | Module de commande |
| 06EA59960AS | |
| 00PPG000470700A | Capteur de température |
| KH12AB002M | |
| FE1026700B | Lame de ventilateur |
| 32GB500472EE | connecteur |
| ZP1-X3E-03 | |
| 06NA660001S | Electrovanne à huile |
| DK12AB009EE | moteur |
| 06EA660168 | Résistance de carter |
| 30GB660002S | Capteur |
| DK12AB055 | |
| KH12AC003M | Filtre 892X592X25 |
| CPNHC45AE195A/So91AS | |
| 32GB500372EE | Refroidisseur de climatisation |
| KH12AB001M | Filtre à sac |
| 50418121802 | CONDENSATEUR |
| 120039501SV | Capteur |
| C025513G02 | souffleur |
| 0353101H59 | |
| 10109121207R | Télécommande |
| B031697H01 | clip de calandre |
| E000298H01 | Grille d'admission d'air |
| E000323H01 | gril |
| 0353103H05 | Condensateur |
| KK--71EW-234-OEM | JOINT TORIQUE |
| 0353103H04 | CONDENSATEUR |
| TC610001B | |
| HC39GE468 | Moteur |
| 06ET27532AS | COMPRESSEUR |
| 30HX410332EE | Pompe à huile |
| 06ET55032A | COMPRESSEUR SANS HUILE |
| TB221203G | |
| C024528G01 | pompe à condensat |
| XW12EA003EE | Noyau plus sec |
| CEPL13008501 | Panneau de commande |
| Software | |
| 06EF299093021 | COMPRESSEUR |
| KH12AC001M | Filtre |
| AM013501 | filtre déshydrateur |

| Produit | Description |
|---|----------------------------------|
| OP--12DA-039--EE | |
| 06NA660015 | Trousse à outils |
| 140022104 | INDICATEUR |
| OP12DA057EE | CAPTEUR DE PRESSION |
| 00PPG000523500A / ASC 24V 50H | |
| KH12AC004M | Filtre |
| XW--12GB-010--EE | |
| 00PSG001826307B | Bobine de condensateur |
| B033401G01 | Filtre |
| 00PPG000557200A | Filtre |
| 32GB500192EF | Conseil EXV AE |
| 32GB500182EF | 30HX carte principale |
| DK12AB051EE | Moteur |
| 30GX434402EF | Valve d'expansion |
| HR12BA011EE | Détecteur de niveau d'huile |
| 0040 | |
| HN53CB026 | Contacteur |
| 100043107 old code / new code 100043101 | Contacteur (30 amp) |
| 1255012 | |
| 38QHC024D8S | Thermopompe murale R32 |
| 42QHC024D8S | Thermopompe murale R32 |
| 540050700 | MOTEUR |
| 43T20016 | Ensemble de ventilateurs |
| 43T21428 | Moteur de ventilateur |
| 43T21371 | Moteur de ventilateur |
| 43T41627 | compresseur |
| 43T46347 | Vanne PMV |
| 43T21375 | Fan |
| 43T20319 | Hélice |
| 43T63320 | BOB la |
| 43T63334 | BOB la |
| 43T69320 | Capteur de température |
| 43T6V318 | PCB |
| 43T69881 | PCB |
| 43T69943 | PCB |
| 43T6V552 | PCB |
| 43T62320 | DISSIPATEUR THERMIQUE |
| 43T62331 | DISSIPATEUR THERMIQUE |
| 43T46343 | VIEUX |
| 43F50430 | CAPTEUR |
| 00PPG000478400A | Moteur du ventilateur du condens |
| 00PPG000498602A | machine à laver |
| HC45CE230 | Moteur de ventilateur Carrier |
| 42BJ510252M | variateur de fréquence |
| 06NA2174S7NAC | compresseur à vis |

| Produit | Description |
|---------------------------------------|---|
| P5068W48S | Filtre déshydrateur |
| P9032301 | HUILE DE BASE D'ESTER |
| S4004UA | FILTRE À HUILE |
| 30GX680022 | ASSEMBLAGE DU DÉMARREUR |
| 30GX415402EE | Hélice de ventilateur |
| HF26BB031 | ACTIONNEUR |
| 32GB500372L | |
| 00PPG000464500A | MOTEUR DE VENTILATEUR À CONDENSATEUR |
| 00PPG000547601B | Bobine |
| 99VE0321CA0500EE | Fan |
| P903EST6820TL (1=20L) | HUILE DE RÉFRIGÉRATION À BASE D'ESTER |
| OP12OB002EE | Actuateur |
| 00PPG000000402A | |
| 00PSG000000100A | Hélice de ventilateur |
| 5F201002 | MOITIÉS DE ROULEMENT |
| 00PSG001014400 | Panneau d'affichage |
| 06EA59930A | COMPRESSEUR SEMI-HERMÉTIQUE |
| 32GB500422EE | Carte électronique |
| 540058520 | moteur |
| 06DA5372B1065A | compresseur |
| 42NZS30CBH-A | 42NZE39C VENTILO CONVECTEUR CARROSSE |
| OP12OB003EE | Actionneur de vanne |
| 32GB500312EF | Carte électronique |
| XW12GB002EE | Filtre sécheur |
| OPPG000472900A | Interrupteur de débit |
| 32GB403824S | Valve |
| 30HZ402342EE | Vanne |
| 99CM403242EE | Câble de pressostat 6.5 |
| 32GB500402 | La carte électronique nécessite un logiciel |
| HF26BB030S | Moteur, opérateur G.V |
| 02XR05004001S | Valve d'expansion |
| HN65CT003C | Relais |
| HH79NZ014 | capteur |
| 02XR05009501S | FILTRE, HUILE |
| 02XR05006201 | FILTRE À HUILE EN LIGNE |
| HH79NZ031S | CAPTEUR DE TEMPÉRATURE |
| HH79NZ032S | Capteur de température |
| 00PSG002299700A | Tube de vidange |
| 00PPG000003100A | Interrupteur de débit |
| 00PPG000012100A | Transducteur basse pression |
| 00PPG000030700A | Transducteur |
| 00PPG000030600A | Capteur HP |
| 00PPG000030500A | Interrupteur de débit |
| 00PSP000000159A | Kit de capteur de température |
| 00PPG000012800C | filtre à huile |

| Produit | Description |
|---|---|
| HD56FE652 | Moteur de ventilateur, |
| HH79NZ047 | Capteur de température court |
| HH79NZ059C | capteur de température |
| HK05-YZ-007-EE | CAPTEUR DE PRESSION |
| 00PPG000007201 | moteur |
| 00PPG000007201 (washer) | Laveuse |
| 00PPG000007201 (cable) | Câble |
| 30HX415612EF | Valve d'expansion |
| 32GB403224 | |
| 00PSG000281600A | Écran Thunderbolt |
| 796666904 | Clavier Assy |
| 06NW2250S7NAC | Compresseur |
| 68663903 | Pression du commutateur faible |
| 140103214 | SUPPORT DE FICHE |
| 30RBS-080C | refroidisseur Scroll refroidi par air |
| 38MARBQ24AA3 | Condenseur de pompe à chaleur à haute capacité de chaleur |
| 40MAHBQ24XA3 | |
| 50TC-M08A1A5-0A0A0 | Météographe |
| 19XR500042EE | Joint, disch&compresseur |
| 19XR501182EF | Joint |
| 30GX505673 | Moteur de pompe à huile |
| DK12AB050E | Moteur du ventilateur |
| 00PPG000453200A | Interrupteur de débit |
| DK--12AB-028--E | MOTEUR |
| EM13FC551 | Valve Svce |
| 42BJ510252MR | Variateur de vitesse |
| HH79NZ070 | CAPTEUR DE TEMPÉRATURE |
| 00PSG000469000A | CARTE TCPM PROGRAMMÉE |
| 00PSG002515100A | |
| 00PPG000011400A | INDICATEUR DE NIVEAU D'HUILE |
| 00PPG000012000A | Transducteur haute pression |
| 00PPG000558400A | moteur |
| 00PPG000492500A | Planche |
| 32GB500442EE | PANNEAU AUXILIAIRE |
| C024529G01 | Pompe à condensat |
| 42NC235FVHA | |
| 00PPG000445000A | |
| HC39GE464 | |
| OP--12DA-040--EE | |
| 00PPG000574602A | |
| 5H401093 | joint de culasse CYL |
| 5H40120A | plaque de soupape |
| 5H40A564 | couvercle/soupape de commande |
| 5H401041 | boulon avec tige |
| 5H40482 | piston |

| Produit | Description |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 5H402221 | bague |
| 5H40103 | bielle |
| 5H40163 | élément de déchargeur |
| EM13FA520 | vanne, arrêt |
| 5H401451 | joint |
| HN52KC024 | Contacteur |
| 181012920SV | |
| E354G93092BMXJ | Câble |
| 30GX428332EEA | |
| 30GX428322EEA | Radiateur |
| WM12RA001E | Radiateur |
| 06EA660167 | |
| HK02ZB028 | pressostat basse pression |
| HK02ZA395 | pressostat haute pression |
| 00PSG001652200A | Panneau d'affichage |
| HK50AA063 | panneau d'affichage |
| 5KCP39MFWB11S | |
| EF19ZZ001 | Bobine solé |
| 23XR05044501 | |
| 100043120 | Contacteur |
| 100043101 | Contacteur |
| KH--51ZZ-180--S | REFROIDISSEUR |
| 79-01697-06SV | Kit de panneau d'accès |
| 48-00262-00 | Stator, EFM (monophasé) |
| 34-00795-17 | Écrou autobloquant |
| 34-00616-06 | |
| 69NT43-295 | Support, support MTR |
| 120035200 | Transducteur |
| 06ET299621DCEE | |
| 00PSP000000160A | Thermistance |
| XL12CA020EE | Soupape |
| 97637299 | Joint mécanique |
| ATV212HU30N4 | Onduleur électrique |
| 32GB500432EE | carte auxiliaire |
| 00PPG000030403A | Robinet à bille |
| 00PPG000030404A | Robinet à bille |
| 32GB500382EE | |
| DD19CA061 | Soupape, bouchon |
| 00PSG000072500A | Carte |
| EC39EZ067C | Clapet anti-retour |
| 00PPG000471003A | compresseur |
| 00PPG000017200A | Compresseur ENRV |
| 30RB660005EE | Réchauffeur à compresseur |
| P903SW22020TL | |
| 7281163 | Vitre de visée pour compresseur |

| Produit | Description |
|-----------------------------------|---|
| 00PSG000059104A | Bobine de condensateur - extrémité gauche |
| 00PPG000464202A | Excuteur de chaleur à plaques brasées. |
| 00PSG000020100A | Joint |
| 00PSG000057400B | Radiateur de refroidissement |
| 00PSG001290800A | Tube en cuivre |
| 00PSG001144200A | Conduite d'aspiration |
| DEVIS372252 | Soupape de décharge |
| 00PPG000006800C | Soupape de décharge |
| 00PSG000153400B | Écran Drier Core |
| KH29MD048EE | Noyau et joint du filtre déshydrateur |
| HK30ZZ001 | moteur EXV |
| 00PSG002742100A | |
| FUSE8AAM5X20 | Fusible |
| 00PPG000464700A | moteur |
| 42NH500117A | |
| HR46ZV003 | |
| HR46ZT005 | |
| 42NC645FWH-A | |
| 42NC435FWH-A | |
| B036407H01-KIT | ÉCRAN HMI + KIT |
| 42NH500116A | |
| 8TB0291 | JOINT TORIQUE DU SILENCIEUX DE DÉCHARGE |
| 8TB0279 | JOINT TORIQUE DE SOUPAPE DE DÉCHARGE |
| KK--71EW-154--S | JOINT |
| 8TB0292 | COUVERCLE DE ROULEMENT À JOINT TORIQUE |
| 8TB0911 | JOINT TORIQUE |
| 8TB0293 | COUVERCLE DE ROULEMENT À JOINT TORIQUE |
| 8TB0912 | REMPACEMENT DU COUVERCLE DE ROULEMENT |
| SAT019 | JOINT TORIQUE --KK--71EW-269--S |
| 8TB0663 | JOINT |
| KK--71EW-223-OEM | JOINT TORIQUE |
| 8TB0283 | JOINT |
| 8TB0286 | JOINT |
| 8TB0847 | JOINT TORIQUE DU FILTRE À HUILE |
| 06NA-660---038--S | ENSEMBLE DE JOINTS DE COUVERCLE |
| 2TB0907 | JOINT |
| 6-G--65--1061-OEM | JOINT |
| 2TB0774 | ŒILLET |
| KK--71EW-354--S | JOINT TORIQUE |
| 06NA-660---025--S | KIT DE JOINTS TORIQUES |
| 2TB1009 | JOINT |
| 8TB0274 | JOINT TORIQUE |
| 06NA-660---019--S | KIT DE RACCORDS D'ACCÈS SCHRAEDER |
| 06NA-660---021--S | KIT DE PRISE SAE |
| 06NA-660---022--S | KIT DE PRISE SAE |

| Produit | Description |
|---|--|
| 06NA-660---023--S | KIT DE PRISE SAE |
| 19XL-680---001--S | HAZ - LA GRAISSE POUR JOINTS TORIQUES ATTEINT OK |
| BM--12GA-018--EE | COUPLAGE |
| 42GW016020R | moteur |
| GD 380 ECO | |
| NS35028P2T2SV2 | |
| C025324H01WIRE1 | CÂBLE D'EXTENSION |
| TVN-1208S-000 | |
| HDD2T | DISQUE DUR |
| 00PPG000470800A | Capteur |
| 00PPG000471600A | Interrupteur de débit |
| WB12BG027EE | Pressostat |
| 42GW004008R | moteur |
| 290113355 | |
| 3045-W | interrupteur |
| 90MA406931 / 50BWF603836E | Unité de réfrigération |
| DK12AB033E | Moteur de ventilateur |
| Certificate of Compliance | |
| Certificate of Origin stated by the Chamber of Commerce | |
| P903EST685TL | |
| HT01BD702 | Transformateur |
| 32GB500062EF | Carte CCN A155 |
| HN52TC024 | Contacteur |
| SAT019 / KEY | |
| SAT019 / THRUST BEARING + SHAFT | |
| SAT019 / GASKET 8" | |
| SAT019 / DRIER PR415 267,5MM 5/8" | |
| 50CJ X 012 | |
| 02XB3500--6901--S | |
| AU--52NA-171--S | |
| KK--71EW-471--S | |
| KK--71EW-015--S | |
| KK--71EW-263--S | |
| KH--11NG-070--C | |
| KK--71EW-229--S | |
| KH--42ME-060--S | |
| 00PSG000505710A | |
| 00PSG000505610A | |
| 32GB401454 | |
| P903SW6820TTL | |
| 540051325 | moteur de ventilateur électrique |
| 251212 | |
| 00PPG000022101A | Clapet anti-retour 5/8 po |
| 42N9099 / 33TA-AC01 | |

| Produit | Description |
|---|--|
| HC52AE464S | moteur |
| 99MR0832GC0634DH | |
| 30-50377-00 | |
| 766669400 / 12-00686-00SV | |
| 12-00433-00RP | |
| C025820H02B | MOTEUR |
| HK--50AA-031--S | |
| XL--12AU-049--EE | |
| XL--12FA-035--EE | |
| UM--12AQ-021--EE | |
| 00PPG000570801A | |
| 06NW2250-S---7EAC | |
| 06EA660165 | Réchauffeur de carter |
| 00PPG000473000EE | Bouton de réglage du débitmètre |
| HN61KK324 | |
| 32GB500402LHXGX3 | |
| HD58CH460 | Carrier, BDP 3 CV, 460 V, 3 PH, 1130 tr/min, châssis 56Y, moteur de ventilateur à condensation |
| 00PPG000591302A | Bobine |
| 00PPG000288500A | Joint MCHE Block Raccord |
| 2202AU*-LCXB | |
| 0352503X08 | |
| 0352503X06 | interrupteur |
| TP- PHP01- A | THERMOSTAT PROGRAMMABLE |
| 33TBAC01 | |
| EF05BD451EE | |
| 06ET275A621DCEE | Compresseur |
| 30RB-RQ-R32 | |
| 617761 / H-48 | DESSICCATEUR |
| HC39GE466 | Moteur |
| 540074200 | Moteur, évaporateur |
| 00PSG001826316A | |
| 00PSG001826416A | |
| 00PPG000466203A | |
| 99CM-403-252-EE | Câble de transducteur |
| 33CNTRAN485-01-R | TRADUCTEUR MODBUS BACNET |
| 33CNTRAN485 | Tableau de commande |