



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Euro Motors Italia

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Produits de la marque

| Produit                                           | Description           |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <a href="#">COD 4131.0311 - MOT 101M 50150/10</a> | Moteur                |
| <a href="#">103B-2025/3Q</a>                      | Moteur                |
| <a href="#">103B 50110/6Q</a>                     | Moteur                |
| <a href="#">103B-5025/2Q</a>                      | Moteur                |
| <a href="#">103B-5080/2Q</a>                      | Moteur                |
| <a href="#">103M-50185/4Q</a>                     | Moteur                |
| <a href="#">104B-3045/1Q</a>                      | Moteur                |
| <a href="#">COD 4137.1201 - MOT 104B 5060/1Q</a>  | Electric motor        |
| <a href="#">105B-4045/2Q</a>                      | moteur                |
| <a href="#">106B-50110/13Q</a>                    | Moteur                |
| <a href="#">106B-5085/1Q</a>                      | moteur                |
| <a href="#">123B-60420/2</a>                      | Moteur                |
| <a href="#">123B 80600/5</a>                      | Moteur                |
| <a href="#">4150.1002</a>                         | moteur                |
| <a href="#">52AV-2001/11</a>                      | Ventilateur           |
| <a href="#">52AV-2001/01</a>                      | Ventilateur           |
| <a href="#">52AV-2001/1</a>                       | Moteur de ventilateur |
| <a href="#">5-82CE-3016</a>                       | MOTOR                 |
| <a href="#">5-82CE-4025</a>                       | Moteur                |
| <a href="#">82-1305</a>                           | Moteur                |
| <a href="#">5-82CE-2010 (EMI Motors)</a>          | Moteur                |
| <a href="#">82.2010/130 *4110.3446*</a>           | moteur                |
| <a href="#">82-3016/12</a>                        | MOTEUR                |
| <a href="#">82E-2011</a>                          | Moteur                |
| <a href="#">83B-2516/8</a>                        | Moteur EMI            |
| <a href="#">83B-3025/2</a>                        | Moteur                |
| <a href="#">0692009613</a>                        | moteur                |
| <a href="#">83B-4040/1</a>                        | Moteur                |
| <a href="#">A83M-3025/1 ( dont have anymore )</a> | Moteur                |
| <a href="#">A83B-3025/1</a>                       | moteur                |
| <a href="#">A83B-4027/2</a>                       | Moteur                |
| <a href="#">83B-4040/2</a>                        | Moteur                |
| <a href="#">A83B-4050/3</a>                       | Moteur                |
| <a href="#">A83M-3025/1</a>                       | moteur                |
| <a href="#">82UL-3016/25</a>                      | moteur                |
| <a href="#">FC83M-2017/3</a>                      | du moteur             |

| Produit                                                                   | Description                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <a href="#">FC83M-2025/4</a>                                              | Ventilateur                                |
| <a href="#">GMV FC83B-4027/1</a>                                          | moto ventilateur                           |
| <a href="#">FC83M-2025/2</a>                                              | FANS                                       |
| <a href="#">FC83M-2012/4</a>                                              | Ventilateur                                |
| <a href="#">4141.1024 - FC83M 2025/2</a>                                  | ventilateurs                               |
| <a href="#">83-2025/01</a>                                                | FAN MOTOR                                  |
| <a href="#">4135.0011</a>                                                 | Transformateurs                            |
| <a href="#">52AV-2001 (EMI Motors)</a>                                    | MOTOVENTILATEUR                            |
| <a href="#">106B-50110/20Q</a>                                            | Moteur                                     |
| <a href="#">106B- 50110/2Q</a>                                            | 220 V, 50 Hz, 1,29 A — 113/300W            |
| <a href="#">106B-50110/25Q *4137.1313*</a>                                | Moteur                                     |
| <a href="#">106B-4080/7Q</a>                                              | Moteur                                     |
| <a href="#">106B-50110/7Q</a>                                             | Moteur                                     |
| <a href="#">A83B-4040/2</a>                                               | MOTEUR                                     |
| <a href="#">GMV FC83B-4030/1</a>                                          | Ventilateur                                |
| <a href="#">FC103B-50100/4 OEM</a>                                        | trio                                       |
| <a href="#">FC83M-2025/2 ( 10 pcs)</a>                                    | Moteur de ventilateur                      |
| <a href="#">4136.6002 123B-60420/2</a>                                    | Moteur de ventilateur                      |
| <a href="#">104B-3065/3Q</a>                                              | Moteur d'unité FCU AC pour Guest Floor     |
| <a href="#">103B-50185/8Q</a>                                             | Moteur de ventilateur                      |
| <a href="#">82-1305 /97</a>                                               | Moteur de ventilateur                      |
| <a href="#">MOT 103B 2025/3Q</a>                                          | Pièces moteur                              |
| <a href="#">Capacitor 2,5 mf</a>                                          | Moteur de ventilateur                      |
| <a href="#">101T-30145</a>                                                | Moteur                                     |
| <a href="#">GMV FC123B-80600/7</a>                                        | moteur                                     |
| <a href="#">4137.1295</a>                                                 | MOTEUR                                     |
| <a href="#">FC83M 2025/2 (cod 4141.1024)</a>                              | VENTILATEURS CENTRIFUGES POUR VENTILATEURS |
| <a href="#">EMI 4135.0011</a>                                             | Autotransformer 6 vitesses                 |
| <a href="#">82 4025/5</a>                                                 | moteur                                     |
| <a href="#">83-2025/01 for FC83M-2025/2</a>                               | Pièce de rechange de moteurs EMI           |
| <a href="#">MOT 104B 3060/1Q</a>                                          | Moteur                                     |
| <a href="#">FC83M-2012/5 special product</a>                              | Ventilateur                                |
| <a href="#">B106B-50110/13Q</a>                                           | Moteur                                     |
| <a href="#">A83B-2015</a>                                                 | Moteur spécifique à l'évaporateur          |
| <a href="#">A83M-2525</a>                                                 | Moteur de ventilo-bobine                   |
| <a href="#">120FB125/3V</a>                                               | moteur                                     |
| <a href="#">83M-3-4015/01</a>                                             | moteur                                     |
| <a href="#">103M-3030/1 (4131.1703)</a>                                   | moteur                                     |
| <a href="#">52A-2001/5</a>                                                | Moteur                                     |
| <a href="#">103B-50185/1</a>                                              | Moteur                                     |
| <a href="#">106B-5085/9Q</a>                                              | moteur                                     |
| <a href="#">4136.8005 (123B 80600/5) old code/ 123B-80600/17 new code</a> | moteur                                     |
| <a href="#">52A-2001/03</a>                                               | Moteur de ventilateur                      |
| <a href="#">MOT 104M 50110/1Q</a>                                         | Moteur de ventilateur                      |

| Produit                                           | Description                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <a href="#">83B-2018/2</a>                        | MOTEUR VENTILO-CONVECTEUR À DOUBLE ARBRE            |
| <a href="#">FC83M 2015/13</a>                     | Ventilateur                                         |
| <a href="#">C5-82CE-1305</a>                      | moteur                                              |
| <a href="#">4141.1022 – FC83M 2015/13</a>         | Moteur de ventilateur                               |
| <a href="#">4127.0217 – A83B 3030/5</a>           | MOTEUR                                              |
| <a href="#">Mod. 60/70</a>                        | EMI FANDECK                                         |
| <a href="#">101M.40120/R</a>                      | Moteur                                              |
| <a href="#">133 X 176</a>                         | Fan                                                 |
| <a href="#">104B-50110/1Q</a>                     | Moteur                                              |
| <a href="#">17802935</a>                          | moteur                                              |
| <a href="#">FC123B-80600/6</a>                    | Ventilateur moteur                                  |
| <a href="#">17801019</a>                          |                                                     |
| <a href="#">103B-4080/1Q</a>                      | MOTEUR                                              |
| <a href="#">52AV-2001/8</a>                       | ventilateur                                         |
| <a href="#">4135.0045</a>                         | Transformateur                                      |
| <a href="#">MTF031RF</a>                          | ventilateur de moteur de soufflage de réfrigérateur |
| <a href="#">4135.0031</a>                         | Transformateur 80VA 6 vitesses                      |
| <a href="#">A83M-2010/015</a>                     | Moteur                                              |
| <a href="#">COD 4121.0146 – MOT 83M 3 4015/01</a> | moteur                                              |
| <a href="#">101B-3085/2Q</a>                      | Moteur                                              |
| <a href="#">COD 4108.5134 – MOT 82UL 4027</a>     | Moteur                                              |
| <a href="#">MOT 103B 50185</a>                    | Moteur de ventilateur                               |
| <a href="#">101B-50100/3Q</a>                     | Moteur                                              |
| <a href="#">COD 4141.1024 – FC83M 2025/2</a>      | Moteur de ventilateur                               |
| <a href="#">101B-50100/1Q</a>                     | Moteur                                              |
| <a href="#">5-82CE-4025/7</a>                     | du moteur                                           |
| <a href="#">4141.1024</a>                         | MOTEUR                                              |
| <a href="#">FC 123B-60420/3 OEM</a>               | Moteur de ventilateur                               |
| <a href="#">FC83M-2521/1</a>                      | Moteur de ventilateur                               |
| <a href="#">FC83B.2516/7 "3075043"</a>            | Moteur de ventilateur                               |
| <a href="#">A83M-2017/02</a>                      | moteur                                              |
| <a href="#">0109</a>                              | Autotransformateur                                  |
| <a href="#">0108</a>                              | Autotransformateur                                  |
| <a href="#">MTF802RF</a>                          | MOTEUR VENTILO-CONVECTEUR                           |
| <a href="#">FC 83B-2530/1</a>                     | Ventilateur                                         |
| <a href="#">4141.1042</a>                         | moteur                                              |
| <a href="#">5-82-4025/5</a>                       | Moteur                                              |
| <a href="#">52AV-2001/17</a>                      | ventilateur                                         |
| <a href="#">FC83M 2521/2</a>                      | Ventilateur                                         |
| <a href="#">82E-4020/6</a>                        | Moteur                                              |
| <a href="#">A83B-3025/5</a>                       | Moteur                                              |
| <a href="#">5-82CE-2010</a>                       | Moteur                                              |
| <a href="#">A90M-2009/TA1</a>                     | moteur                                              |
| <a href="#">A83B-3030/5</a>                       | Moteur                                              |
| <a href="#">3FL 50110/6Q</a>                      | moteur                                              |

| Produit                                                          | Description           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <a href="#">COD 4150.1002.</a>                                   | moteur                |
| <a href="#">4135.0077</a>                                        | Transformateur        |
| <a href="#">104B-50110/11Q old code. new code 104B-50110/1Q</a>  | moteur                |
| <a href="#">A83B-3025/17</a>                                     | Moteur de ventilateur |
| <a href="#">3BTB20.20.3V.0/1 *40101414/50*</a>                   | moteur                |
| <a href="#">82US-4025 230V 60HZ</a>                              | moteur                |
| <a href="#">52-2001</a>                                          | moteur                |
| <a href="#">82-2010</a>                                          | moteur                |
| <a href="#">82-3016</a>                                          | moteur                |
| <a href="#">82-4025</a>                                          | Moteur                |
| <a href="#">101 M-40120</a>                                      | moteur de ventilateur |
| <a href="#">101M-50150/10</a>                                    | moteur                |
| <a href="#">104M-50110/1Q</a>                                    | Moteur                |
| <a href="#">106B-5085-2 old code/ 1539000047 new code</a>        | MOTEUR                |
| <a href="#">52AV-2001/13</a>                                     | Moteur de ventilateur |
| <a href="#">0692005233</a>                                       | Ventilateur de moteur |
| <a href="#">5-82-3016</a>                                        | Moteur de ventilateur |
| <a href="#">5-82-3016/4   1539000248</a>                         | Moteur de ventilateur |
| <a href="#">5-82CE-1305</a>                                      | Moteur                |
| <a href="#">82.4025/12</a>                                       | Moteur                |
| <a href="#">82CE-2516/4</a>                                      | Moteur de ventilateur |
| <a href="#">82CE-4534/G1</a>                                     | Moteur de ventilateur |
| <a href="#">82CE-G-3025/1</a>                                    | Moteur                |
| <a href="#">2RV-2010-254-22 *4116.5502*</a>                      | Moteur de ventilateur |
| <a href="#">82RV-2010-254.22P</a>                                | VENTILATEUR           |
| <a href="#">82UL.1304/7 *4108.5211* obsolete. no alternative</a> | Moteur                |
| <a href="#">82UL-2009</a>                                        | moteur                |
| <a href="#">82UL-3016</a>                                        | Moteur                |
| <a href="#">82US-3016</a>                                        | Moteur de ventilateur |
| <a href="#">82V.4534/8 / 4111.4609</a>                           | moteur                |
| <a href="#">83-3016/3 *4121.0082*</a>                            | moteur de ventilateur |
| <a href="#">83-2030/1</a>                                        | Moteur                |
| <a href="#">83B-3015/2</a>                                       | Moteur de ventilateur |
| <a href="#">83B-3030/1</a>                                       | moteur                |
| <a href="#">83UL-2528 *4121.0115*</a>                            | Moteur de ventilateur |
| <a href="#">A83B.3030/1</a>                                      | Moteur                |
| <a href="#">A83B-3027 old code/ A83B-3025/1 new code</a>         | Moteur de ventilateur |
| <a href="#">A83B-4050/5</a>                                      | Moteur                |
| <a href="#">103M-3030/01</a>                                     | moteur                |
| <a href="#">COD 4121.0132</a>                                    |                       |
| <a href="#">104B-3045/2Q</a>                                     | MOTEUR                |
| <a href="#">COD C01-2A-9626</a>                                  | Moteur de ventilateur |
| <a href="#">103B.4080/1Q *4131.2203*</a>                         | moteur                |
| <a href="#">FC83B-3025/5</a>                                     | FANDECK               |
| <a href="#">106B-2035/3Q not available</a>                       | moteur                |

| Produit                                               | Description                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <a href="#">A83M-4050/4</a>                           | Moteur                                                   |
| <a href="#">104B-3056/1Q</a>                          | Moteur de ventilateur                                    |
| <a href="#">FC83M-2013/7</a>                          | Ventilateur centrifuge                                   |
| <a href="#">A83B-4040/2 OEM</a>                       | Moteur                                                   |
| <a href="#">0692005253</a>                            | Moteur                                                   |
| <a href="#">FC83M-2013/9</a>                          | Ventilateur                                              |
| <a href="#">FC123B.80600/6 *4141.2786*</a>            |                                                          |
| <a href="#">83M-3-3010/01 (4121.0136)</a>             | Moteur                                                   |
| <a href="#">104B.50110/8Q</a>                         | moteur                                                   |
| <a href="#">101T.30145 *4133.0605*</a>                | Moteur                                                   |
| <a href="#">123B.80600/5 *4136.8005* {0692009662}</a> | Moteur                                                   |
| <a href="#">106M- 2035</a>                            |                                                          |
| <a href="#">103B-3050/2Q</a>                          | Moteur de ventilateur                                    |
| <a href="#">FC83M-2017/2</a>                          | motor                                                    |
| <a href="#">106B-50110/15Q</a>                        | Moteur                                                   |
| <a href="#">FC106B.50110/19</a>                       | Moteur de ventilateur                                    |
| <a href="#">FC83B.2520/3 OEM /</a>                    | Moteur de ventilateur                                    |
| <a href="#">82V-4025/6</a>                            | Moteur                                                   |
| <a href="#">103B-3060/1Q ( not available.)</a>        | Moteur                                                   |
| <a href="#">A83B-4040/3</a>                           | Moteur                                                   |
| <a href="#">104M-50110/3Q</a>                         | moteur                                                   |
| <a href="#">104B-50100/3Q</a>                         | Moteur de ventilateur                                    |
| <a href="#">52A-2001/12</a>                           | Ventilateur complet                                      |
| <a href="#">82-2010 / 120</a>                         |                                                          |
| <a href="#">103B-4080/Q</a>                           | Moteur de ventilateur                                    |
| <a href="#">133-176</a>                               | Ventilateur centrifuge                                   |
| <a href="#">146-196</a>                               | Ventilateur                                              |
| <a href="#">146-216</a>                               | Ventilateur                                              |
| <a href="#">146-240</a>                               | Ventilateur                                              |
| <a href="#">4135.0112</a>                             | Transformateur                                           |
| <a href="#">A83B-2015/1</a>                           |                                                          |
| <a href="#">106B.4080/5Q</a>                          | Moteur                                                   |
| <a href="#">A83B.4030/2 *4127.0313*</a>               | Moteur                                                   |
| <a href="#">83B-2520/5</a>                            | moteur                                                   |
| <a href="#">83B.2520/1</a>                            | Moteur                                                   |
| <a href="#">FC 83B-4050/4 OEM</a>                     | Moteur de ventilateur                                    |
| <a href="#">2VC.160X196X12.7D</a>                     | TURBINE                                                  |
| <a href="#">EMI A83B-4030/2</a>                       | Moteur                                                   |
| <a href="#">101M-50150/R</a>                          | MOTEURS DE VENTILATION POUR LA RÉFRIGÉRATION COMMERCIALE |
| <a href="#">EMI 4108.5134 82UL-4027</a>               | moteur I                                                 |
| <a href="#">6133001344</a>                            | Ventilateur                                              |
| <a href="#">FC 83B-4040/3</a>                         | Moteur de ventilateur                                    |
| <a href="#">83D-2535/17</a>                           | Moteur                                                   |
| <a href="#">104B.2020/3 *4131.7801*</a>               | Moteur                                                   |

| Produit                                       | Description                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| <a href="#">A83B-3035/4</a>                   | Moteur                         |
| <a href="#">4135.0011 . 0061</a>              | transformateur                 |
| <a href="#">FC83M-2010/4</a>                  | du moteur                      |
| <a href="#">4135.0011 . type 0030</a>         | transformateur                 |
| <a href="#">Impeller for 83-2030/1</a>        | Moteur de ventilateur          |
| <a href="#">6180004101</a>                    | Ventilateur                    |
| <a href="#">40110400</a>                      | Unité de ventilateur de moteur |
| <a href="#">6180002512</a>                    | Ventilateur                    |
| <a href="#">104B-5060/1Q</a>                  | Moteur                         |
| <a href="#">83M-3-3010/1</a>                  | Moteur                         |
| <a href="#">83-2025/3</a>                     | moteur                         |
| <a href="#">FC83B-2015/2</a>                  | Ventilateur                    |
| <a href="#">FC83M-2010/9</a>                  | EMI FANDECK                    |
| <a href="#">FC83B-4040/15</a>                 | VENTILATEURS                   |
| <a href="#">FC123B.4.600/7</a>                | Moteur de ventilateur          |
| <a href="#">52A-2001/4</a>                    | Moteur du ventilateur          |
| <a href="#">83-2015/08</a>                    | Moteur                         |
| <a href="#">82CE-2010</a>                     | moteur                         |
| <a href="#">104B-50110/7Q</a>                 | Moteur de ventilateur          |
| <a href="#">103M-4095/3Q</a>                  | moteur                         |
| <a href="#">FC 123B-4-250/1 ( OEM )</a>       | Motoreinheit                   |
| <a href="#">83M-3-4020/01 (4121.0137)</a>     | Moteur                         |
| <a href="#">82UL-1304</a>                     | MOTEUR                         |
| <a href="#">4135.0030</a>                     | Autotransformateur             |
| <a href="#">82GV 3025 / 7 4120.3609</a>       | Moteur de ventilateur          |
| <a href="#">101B-4085/2Q</a>                  | MOTEUR                         |
| <a href="#">101B-50135/5Q</a>                 | Moteur                         |
| <a href="#">3004005225</a>                    | TRANSFORMATEUR DE VOITURE      |
| <a href="#">A83B 3027/1</a>                   | moteur                         |
| <a href="#">FC83M-2017/7</a>                  | Fan                            |
| <a href="#">VA96.30</a>                       | Helice de ventilateur          |
| <a href="#">5-82-4025 (code 4125.0301)</a>    | moteur                         |
| <a href="#">82UL-4027</a>                     | Moteur                         |
| <a href="#">82-4020/11</a>                    | Moteur de ventilateur          |
| <a href="#">C01-2A-9626 52-2001/01</a>        | moteur de ventilateur          |
| <a href="#">FC 123B-4-600/3 not available</a> | moteur                         |
| <a href="#">FC103B-5080/2</a>                 | Fan                            |
| <a href="#">83B-3025/1</a>                    | MOTEUR                         |
| <a href="#">FC83B-3030/1</a>                  | Ventilo-convecteur du          |
| <a href="#">103B-4080/Q 80/210</a>            | Moteur de ventilateur          |
| <a href="#">FC83M-2010/2</a>                  | Fan                            |
| <a href="#">FC 83M-2005/6</a>                 | Fan                            |
| <a href="#">101M-50150/R with fixation</a>    | moteur                         |
| <a href="#">82V-4534/10</a>                   | moteur                         |
| <a href="#">A83B-2020/2</a>                   | moteur                         |

| Produit                                       | Description            |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| <a href="#">old code A83B-3030/10</a>         | moteur                 |
| <a href="#">123B-80600/5 ,4136.8005</a>       | moteur                 |
| <a href="#">A83M-4050/3</a>                   | moteur                 |
| <a href="#">MOT 82 3016/4</a>                 | moteur                 |
| <a href="#">A83B-4050/1</a>                   | Moteur                 |
| <a href="#">83B-3025/5</a>                    | Moteur                 |
| <a href="#">104B-50110/17Q</a>                | moteur de ventilateur  |
| <a href="#">A83B-2511/8</a>                   | moteur                 |
| <a href="#">83M-2521/01</a>                   | moteur                 |
| <a href="#">A83B-3025/25</a>                  | moteur                 |
| <a href="#">4135.0090</a>                     | transformateur         |
| <a href="#">82-4534/17</a>                    |                        |
| <a href="#">FC 83B-3025/1</a>                 | Moteur de ventilateur  |
| <a href="#">82D-4534/2 4112.4606</a>          | moteur                 |
| <a href="#">4101.9001</a>                     | Pale de ventilateur    |
| <a href="#">MODEL: 104B-5060/1Q</a>           | moteur                 |
| <a href="#">Capacitor for A83B-3025/1</a>     | condensateur           |
| <a href="#">EMI 82UL-3016</a>                 | Moteur de ventilateur  |
| <a href="#">EMI A83B-3025/5</a>               | Moteur                 |
| <a href="#">83B-3033/1</a>                    | Moteur                 |
| <a href="#">A83M-2013/04</a>                  | Moteur                 |
| <a href="#">104B 50110/16Q</a>                | Moteur                 |
| <a href="#">52A-2001/17 OEM</a>               |                        |
| <a href="#">83-3-2520/02</a>                  | moteur                 |
| <a href="#">0043</a>                          | Transformateur         |
| <a href="#">123B-50250/1</a>                  | Moteur                 |
| <a href="#">A83B-4030/3</a>                   | Moteur                 |
| <a href="#">52AV-2001/3</a>                   | Ventilateur            |
| <a href="#">4102.6502</a>                     | Ventilateur centrifuge |
| <a href="#">103B-50185/1Q</a>                 | Moteur                 |
| <a href="#">52A-2001/06</a>                   | Ventilateur            |
| <a href="#">0029</a>                          | transformateur         |
| <a href="#">FC83M-2020/3</a>                  | Ventilateur            |
| <a href="#">82E-3016/45</a>                   | moteur                 |
| <a href="#">52A-2001/18</a>                   | Ventilateur            |
| <a href="#">126B-5080/2</a>                   | Moteur                 |
| <a href="#">4135.0055</a>                     | AUTOTRANSFORMATEUR     |
| <a href="#">101B-50135/2Q</a>                 | moteur                 |
| <a href="#">4135.0063</a>                     | Transformateur         |
| <a href="#">A83B-2530/12</a>                  | moteur                 |
| <a href="#">3075056</a>                       | Fan                    |
| <a href="#">GMV FC126B-5080/4 *4141.3055*</a> | Unité de ventilation   |
| <a href="#">A83M-3035/1</a>                   | moteur                 |
| <a href="#">52AV-2001/21</a>                  | Ventilateur            |
| <a href="#">104B-50115/2Q</a>                 | Moteur                 |



| Produit                                                 | Description                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| <a href="#">103B-6-2020/1Q</a>                          | Moteur                       |
| <a href="#">103B-65185/3Q</a>                           | Moteur                       |
| <a href="#">4137.1608</a>                               | Moteur                       |
| <a href="#">4135.0012</a>                               | Transformateur               |
| <a href="#">22321101</a>                                | condensateur                 |
| <a href="#">180x240</a>                                 | hélice pour moteur           |
| <a href="#">103B-3050/1Q</a>                            | moteur                       |
| <a href="#">0692009728</a>                              | moteur                       |
| <a href="#">KL60 OEM</a>                                | moteurs de ventilation       |
| <a href="#">52-2001/01</a>                              | Moteur                       |
| <a href="#">146x300</a>                                 | Ventilateur                  |
| <a href="#">83-3030/1</a>                               | Moteur                       |
| <a href="#">52A-2001/10</a>                             | Ventilateur                  |
| <a href="#">52AV-2001/28</a>                            |                              |
| <a href="#">105M-3025/2Q</a>                            | Moteur                       |
| <a href="#">EMI 82UL-3016/25</a>                        | moteur                       |
| <a href="#">EMI 104B-50110/1Q</a>                       | moteur                       |
| <a href="#">EMI 123B-60420/2</a>                        | moteur                       |
| <a href="#">FC 106B-50110/16</a>                        | Fan                          |
| <a href="#">101B-50110/2Q</a>                           | moteur                       |
| <a href="#">83M.3.3010/O1 "3074061" *4121.0136*</a>     |                              |
| <a href="#">103M-65135/2Q</a>                           |                              |
| <a href="#">104M-4055/2Q</a>                            | moteur                       |
| <a href="#">40110442</a>                                |                              |
| <a href="#">127B-60160/2</a>                            | moteur de ventilateur        |
| <a href="#">FC 123B-60250/12</a>                        |                              |
| <a href="#">FC83M-2015/24</a>                           |                              |
| <a href="#">FC83B-2020/4 3075055</a>                    | Fan                          |
| <a href="#">FC105B-50135/4 3071213</a>                  | FANDECK                      |
| <a href="#">101B-5080/2Q</a>                            | Moteur                       |
| <a href="#">3177.6503</a>                               | support de montage du moteur |
| <a href="#">VA200/28</a>                                | Fan                          |
| <a href="#">FEC101B-20130/30</a>                        |                              |
| <a href="#">FC103B-5025/1</a>                           | Fan                          |
| <a href="#">124B-80600/3</a>                            | moteur                       |
| <a href="#">EMI 83-2015/08</a>                          | moteur                       |
| <a href="#">124B-80190/3</a>                            | moteur                       |
| <a href="#">103M-2025/1Q</a>                            | moteur                       |
| <a href="#">101B-5090/1Q</a>                            | moteur                       |
| <a href="#">GMV FC83B-2015/26 "3075054" *4141.1380*</a> |                              |
| <a href="#">101B-4060/4Q</a>                            | Moteur                       |
| <a href="#">101B-3085/1Q + 0090</a>                     | Moteur+Transformateur        |
| <a href="#">EMI 52-2001/4</a>                           | moteur                       |
| <a href="#">82CE-4025/22 *4128.4415*</a>                | moteur                       |
| <a href="#">101B-3085/1Q</a>                            | Moteur                       |

| Produit                                                                           | Description                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <a href="#">4108.0111 82US-3016/82E-3016</a>                                      | moteur                                    |
| <a href="#">82-3016/02</a>                                                        | moteur                                    |
| <a href="#">83M-3-4015/1</a>                                                      | moteur                                    |
| <a href="#">FC 83M-2013/9-03</a>                                                  | MOTOVENTILATEUR                           |
| <a href="#">MIL-DTL-83528</a>                                                     | Joint EMI avec section de canal complète. |
| <a href="#">COD 5 82 3016/4</a>                                                   |                                           |
| <a href="#">COD 5 82 3016</a>                                                     |                                           |
| <a href="#">82E-3045 / 45</a>                                                     | moteur                                    |
| <a href="#">A83B-4040/7</a>                                                       | Moteur                                    |
| <a href="#">EMI 3073001 EC90M-2590/1</a>                                          | moteur                                    |
| <a href="#">4127.0015</a>                                                         | Motori                                    |
| <a href="#">3075059 FC 103B-4085/1</a>                                            |                                           |
| <a href="#">105B-65135/1Q</a>                                                     | moteur                                    |
| <a href="#">127b-60160/5</a>                                                      |                                           |
| <a href="#">105M-3025/5Q</a>                                                      | moteur                                    |
| <a href="#">FC 123B-60420/2</a>                                                   | moteur                                    |
| <a href="#">82UL-2515</a>                                                         | moteur                                    |
| <a href="#">3075059 FC103B-4075/1</a>                                             |                                           |
| <a href="#">83US-3035/4 *4106.0008*</a>                                           | moteur                                    |
| <a href="#">6917006523</a>                                                        | MOTEUR                                    |
| <a href="#">1539000088</a>                                                        |                                           |
| <a href="#">EMI 101B-4085/2Q</a>                                                  | moteur                                    |
| <a href="#">52AV-2001/9</a>                                                       |                                           |
| <a href="#">FC125B-6095/1</a>                                                     | Fan                                       |
| <a href="#">EMI FC83B-4040/15</a>                                                 | Fans                                      |
| <a href="#">EMI A83B-4050/1</a>                                                   |                                           |
| <a href="#">FC 83M-2013/15</a>                                                    | VENTILATEUR                               |
| <a href="#">106B-4055/3Q</a>                                                      | Moteurs à ventilo-                        |
| <a href="#">1539000216</a>                                                        | MOTEUR                                    |
| <a href="#">FC83M-2007/15</a>                                                     |                                           |
| <a href="#">5-82CE-2010 230V 50/60HZ</a>                                          | MOTEUR                                    |
| <a href="#">82UL-4027 115V60HZ</a>                                                | Moteur                                    |
| <a href="#">MAK-D132MP2/4B5#0003</a>                                              |                                           |
| <a href="#">GMV FC83M-2017/15 *4141.1085*</a>                                     |                                           |
| <a href="#">FC83M-2007/2</a>                                                      | Ventilateur                               |
| <a href="#">EMI 82UL-3016 115V 60HZ</a>                                           | moteur                                    |
| <a href="#">VEN030209.1</a>                                                       |                                           |
| <a href="#">133-148</a>                                                           | VENTILATEUR                               |
| <a href="#">133-240</a>                                                           | VENTILATEUR                               |
| <a href="#">1539000133   0092</a>                                                 |                                           |
| <a href="#">104B-50100/4Q</a>                                                     | moteur                                    |
| <a href="#">1893006006   GMV 3BTB.CO.35.40.A.0/5<br/>"SETEM150.01" *40171640*</a> |                                           |
| <a href="#">105M.3025/2</a>                                                       | moteur                                    |
| <a href="#">EMI 82-4534/17</a>                                                    | Moteur                                    |

| Produit                                                        | Description               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <a href="#">82CE-2516/4   1539000248</a>                       | moteur                    |
| <a href="#">FC 83B-3025/7 (Cod.730100240)   1539001010 OEM</a> | Ventilateur (complet)     |
| <a href="#">106B-50110/26Q</a>                                 | moteur                    |
| <a href="#">7SM3200L4</a>                                      | MOTEUR                    |
| <a href="#">1539000500</a>                                     | Tableau de bord           |
| <a href="#">4139.8021</a>                                      | CARTES ÉLECTRONIQUES      |
| <a href="#">1643001000</a>                                     | FILTRE D'ALIMENTATION     |
| <a href="#">1643000999</a>                                     | FILTRE D'ALIMENTATION     |
| <a href="#">1643000998</a>                                     | BOÎTE À NOYAU EN FERRITE  |
| <a href="#">123B-80600/17</a>                                  | moteur                    |
| <a href="#">FC123B80600/62 *4185.5035*</a>                     |                           |
| <a href="#">123B-80600/18 *4136.8023*</a>                      | moteur                    |
| <a href="#">A83B-4033/4</a>                                    | MOTEUR                    |
| <a href="#">106B-5085/7Q</a>                                   |                           |
| <a href="#">1539000258</a>                                     | moteur                    |
| <a href="#">1847000260</a>                                     |                           |
| <a href="#">1539000263</a>                                     | Ventilateur               |
| <a href="#">6180002885</a>                                     | Ventilateur               |
| <a href="#">1539000261</a>                                     | moteur                    |
| <a href="#">1539000350</a>                                     | Ventilateur               |
| <a href="#">1539000262</a>                                     | Moteur                    |
| <a href="#">6180003994</a>                                     | moteur                    |
| <a href="#">1539000266</a>                                     |                           |
| <a href="#">1539000267</a>                                     | Moteur                    |
| <a href="#">A83B-4030/2</a>                                    | Moteur                    |
| <a href="#">101B-3055/1Q</a>                                   | moteur                    |
| <a href="#">104B-3060/1Q</a>                                   | MOTEUR                    |
| <a href="#">52AV-2001/27</a>                                   | Ventilateur               |
| <a href="#">82-4534/42</a>                                     | MOTEUR                    |
| <a href="#">82UL-3025</a>                                      |                           |
| <a href="#">GMV FC127B-80190/1 *4185.9001*</a>                 |                           |
| <a href="#">127B-60160/4</a>                                   |                           |
| <a href="#">103B-5060/3Q *4137.1219*</a>                       | Moteur                    |
| <a href="#">6616505 *4135.0090*</a>                            | Transformateur de voiture |
| <a href="#">A83B-2520/3 *4127.0131*</a>                        |                           |
| <a href="#">101B-4070/1Q *4137.0833*</a>                       | Moteur                    |
| <a href="#">GMV FC83B-3030/2</a>                               |                           |
| <a href="#">82E-4020/6 *4126.2332*</a>                         | Moteur                    |
| <a href="#">GMV FC106B-50110/7 *4141.2578*</a>                 |                           |
| <a href="#">3075054 / FC83B-2015/26</a>                        |                           |
| <a href="#">FC83B-3033/1 3075044</a>                           | unité de ventilation      |
| <a href="#">A83B-3025/10 *4127.0235*</a>                       | Moteur                    |
| <a href="#">4135.0120</a>                                      |                           |
| <a href="#">83-3035/6</a>                                      | Moteur                    |
| <a href="#">123B-50250/38</a>                                  |                           |

| Produit                                                      | Description                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <a href="#">4012018</a>                                      |                               |
| <a href="#">GRID DIAMETER 300</a>                            |                               |
| <a href="#">FC124B-80600/1 *4141.2948*</a>                   | moteur de ventilateur         |
| <a href="#">FC104B-50110/24</a>                              | VENTILATEUR                   |
| <a href="#">A90M-2522/F3</a>                                 | moteur du ventilateur         |
| <a href="#">GMV FC125B.60420/6 *4181.4015*</a>               |                               |
| <a href="#">K48430MO2143</a>                                 |                               |
| <a href="#">GMV FC106B-50110/19 *4141.2741*</a>              |                               |
| <a href="#">82GV.4534/1 *4120.4601*</a>                      | moteur                        |
| <a href="#">101M-5080/4Q *4137.1358*</a>                     | moteur                        |
| <a href="#">GMV FC83M-2025/1 *4141.1012*</a>                 |                               |
| <a href="#">FC123B-4-420/10</a>                              |                               |
| <a href="#">A83B-2530/2</a>                                  |                               |
| <a href="#">A83B-2013/3</a>                                  | Moteur                        |
| <a href="#">GMV FC 83B-2533/4 *4141.3214*</a>                |                               |
| <a href="#">83B-2533 *4130.2116*</a>                         | moteur                        |
| <a href="#">A83B-3025/6 *4127.0223*</a>                      |                               |
| <a href="#">FC83B-3025/12</a>                                | ventilateur complet           |
| <a href="#">FC 127B-50105/2 * 4141.3145*</a>                 |                               |
| <a href="#">A90M-2522/F2</a>                                 | MOTEUR                        |
| <a href="#">FEC101B-20130/22</a>                             | VENTILATEUR COMPLET           |
| <a href="#">EC10B-20130/17</a>                               | MOTEUR                        |
| <a href="#">GMV FC83B-2010/4 *4141.1316*</a>                 | Moteur                        |
| <a href="#">82D-2010/V-6</a>                                 | moteur                        |
| <a href="#">FC123B-50250/53 *4141.3136*</a>                  |                               |
| <a href="#">83-4019/1</a>                                    |                               |
| <a href="#">EMI 83B-3033/1</a>                               | MOTEUR                        |
| <a href="#">GMV FC105B-65105/1 *4171.4011*</a>               |                               |
| <a href="#">180222</a>                                       | cartes d'onduleur             |
| <a href="#">146X240</a>                                      | VENTILATEUR                   |
| <a href="#">82CE-4025/26 *4128.4418*</a>                     | Moteur                        |
| <a href="#">FC83M-2010 / 3075053</a>                         | Ventilateur complet           |
| <a href="#">82V - 3016/O11</a>                               | moteur                        |
| <a href="#">FC83B-2530 / 3075056</a>                         |                               |
| <a href="#">83-3035/3 *4121.0147*</a>                        | Moteur                        |
| <a href="#">106B-5090/5Q *4137.1248*</a>                     | Moteur                        |
| <a href="#">106B-4075/3Q *4131.8803*</a>                     | Moteur                        |
| <a href="#">GMV FC101B-6565/1 "42EM505192MA" *4141.3152*</a> | Moteur                        |
| <a href="#">3075057</a>                                      | VENTILATEUR COMPLET (FANDECK) |
| <a href="#">GMV FC83B.2530/1 "3075044" *4141.1344*</a>       |                               |
| <a href="#">103B-5025Q</a>                                   |                               |
| <a href="#">82E-3016/11</a>                                  | Moteur                        |
| <a href="#">105B-65135/1Q *4137.1602*</a>                    | Moteur                        |
| <a href="#">GMV FC126B-5080/1 *4141.3083*</a>                |                               |
| <a href="#">FC 83B-2516/2</a>                                | ventilateur                   |

| Produit                                               | Description        |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| <a href="#">fan blade for 52A-2001/1</a>              |                    |
| <a href="#">EMI 83B-2533</a>                          |                    |
| <a href="#">FEC 101B-65370/10P</a>                    |                    |
| <a href="#">52A-2001/12 motor + mounting bracket</a>  |                    |
| <a href="#">A0060450017</a>                           | GRUPE MOTEUR       |
| <a href="#">A0060450018</a>                           | GRUPE MOTEUR       |
| <a href="#">P/N 103B-50110/6Q</a>                     | moteur             |
| <a href="#">31070030</a>                              |                    |
| <a href="#">4139.5137</a>                             | Chauffeur          |
| <a href="#">4135.0089</a>                             |                    |
| <a href="#">3075058 FC103B-4060/3</a>                 |                    |
| <a href="#">105B-5090/2Q *4137.1240*</a>              |                    |
| <a href="#">0073</a>                                  |                    |
| <a href="#">Cod.133x176</a>                           |                    |
| <a href="#">FC83B-4050/21</a>                         |                    |
| <a href="#">124B-80600/2</a>                          | moteur             |
| <a href="#">EMI 103B-50110/6Q</a>                     | moteur             |
| <a href="#">GMV FC83M.2015/16 *4141.1031*</a>         |                    |
| <a href="#">GMV FC83B.3025/5 *4141.1246*</a>          |                    |
| <a href="#">A83B-4050/1</a>                           | MOTEUR             |
| <a href="#">EC90M-2560/1</a>                          | moteur             |
| <a href="#">31200101</a>                              |                    |
| <a href="#">GMV FC83B-2013/5 *4141.1445*</a>          |                    |
| <a href="#">0034</a>                                  | transformateur     |
| <a href="#">0024</a>                                  | AUTOTRANSFORMATEUR |
| <a href="#">FC103B-50185/16</a>                       |                    |
| <a href="#">106B-50110/11</a>                         |                    |
| <a href="#">A83B-2520/4</a>                           |                    |
| <a href="#">15KW 2P T400/690V HA160 B3 YE3-160L-4</a> |                    |
| <a href="#">104B-50115/2Q / 4137.1205</a>             | moteur             |
| <a href="#">103M-50110/2Q *4137.1312*</a>             |                    |
| <a href="#">M4Q045EA0175</a>                          | moteur             |