



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Wistro

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

| Produit | Description |
|--|-------------------------|
| 01877607** (17.00.0981) | Ventilateurs et moteurs |
| 17.07.0000 | moteur de |
| 17.08.0000 | Ventilateur moteur |
| P15.50.0463 | bride de ventilateur |
| 15.51.0240 | ventilateur |
| P15.50.0156 | ventilateur |
| 17.01.1397 | moteur |
| 15.51.0125 | Ventilateur |
| 17.00.1224 | |
| 15.51.0123 | |
| 17.00.0888 | |
| 17.00.0538 | |
| 15.00.1327 | |
| P25.00.0005 | ventilateur axial |
| 17.00.0062 | Ventilateur industriel |
| 17.10.0236 | Ventilateur |
| 17.10.0211 | ventilateur |
| 17.01.0685 | |
| 17.00.1061 | |
| 17.00.1298 | |
| FLAI Bg160 K IP66 304lg SEW (17.10.0249) | |
| 17.10.0290 | moteur pneumatique |
| 17.00.1507 | moteur de ventilateur |
| 15.50.0255 | bride de ventilateur |
| P15.50.0442 (Bg132 ILI kpl) | Ventilateur avec bride |
| 15.50.0156 (few pcs left) | |
| 17.00.0345 | |
| 18.01.0136 | |
| 15.50.0160 // FLAI Bg 160-200 | ventilateur |
| 1280192 | bride de ventilateur |
| FLAI Bg250/250 K IP66 417lg (17.00.2049) | ventilateur |
| FLA Bg132/160 K-IL IP55 335lg (15.00.1326) | ventilateur de moteur |
| 17.00.0567 | ventilateur |
| 18.00.0029 (FLAI Bg80) | |
| FLAI Bg160 (17.10.0873) | Ventilateur |
| 17.00.1316 | |

| Produit | Description |
|---|--|
| Bg132 ILI kpl | Lüfterflansch |
| 17.00.1318 | |
| 17.01.1204 (FLAI Bg100 K IP66 250lg GNO) | |
| 17.01.1204 | |
| 17.10.0233 | ventilateur |
| 17.10.0201 | Wistron Fan |
| 17.00.1714 | |
| 19.00.0027 | |
| 19.00.0002 | |
| 17.00.2049 | |
| 17.10.0234 | |
| 17.00.0064 | |
| 17.10.0165 | Ventilateur séparé |
| 17.00.0811 | |
| P/N: 17.00.0872 Type: ILI | |
| 17.00.0872 | |
| 17.10.1126 FLAI Bg180 | moteur de ventilateur |
| 17.30.0000 | |
| P15.51.0396 | bride de ventilateur |
| 17.00.1244 | |
| 17.28.0000 | |
| 15.51.0241 | bride de ventilateur |
| P15.50.0255 | Bride de ventilateur |
| 17.01.0857 | |
| 15.51.0239 | |
| 17.00.0869 | |
| 17.01.0870 | |
| 17.00.1186 | Ventilateur |
| 17.01.2344 | |
| 17.10.0735 | |
| 17.10.0034 | ventilateur |
| 17.01.1324 | |
| 17.1X.0006 / FLAI Bg200 K IP66 xxxlg | |
| FLAI Bg100 (17.01.1397) | |
| 17.01.1401 | VENTILATEUR |
| 17.01.0800 | ventilateur |
| FLAI Bg132 K IP66 260lg SIE-LE (17.10.0027) | |
| 17.00.2100 | |
| 17.10.0328 | ventilateur |
| FLAI Bg112 K (17.01.1401) | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT |
| Flai Bg132 K (17.10.0027) | ventilateur |
| Bg80 (15.51.0125) | |
| 18.01.0066 (FLAI Bg80) -OEM | unité de ventilation |
| P15.50.0605 | bride de ventilateur |
| FLAI BG160-200 C62 IL-2-2 P15.51.0396 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT ÉTANCHE |

| Produit | Description |
|---|------------------------------------|
| 17.10.0135 | |
| 17.00.0252 | |
| 15.50.0254 | |
| 17.01.0027 | |
| 17.00.0871 | |
| 17.10.0001 | Ventilateur |
| 17.01.0533 | |
| 17.10.1158 | moteur de |
| 17.10.0248 | |
| 17.01.0064 | |
| 17.1X.0022 | |
| FLAI Bg 63-160 (15.51.0240) | VENTILATEUR |
| 17.01.0240 | ventilateur |
| FLAI Bg 90 Type B31 IL -2-4 15.50.0255 | ventilateur |
| 15.50.0515 | |
| 17.10.1098 | |
| 17.00.0056 | |
| 17.00.0866 | |
| 15.51.0398 | Bride de ventilateur |
| 17.01.0876 | |
| 17.01.0858 | |
| 17.10.0216 | |
| 17.01.0144 Type FLAI Bg90 K | |
| Bg100 K (17.1X.0019) | |
| 17.10.0302 | |
| P15.51.0433 (Bg112 ILI kpl) | Lüfterflansch |
| P15.51.0433 | bride de ventilateur |
| Nr. 17.10.0282 | ventilateur |
| 17.10.0959 (FLAI Bg112) | |
| FLAI Bg 112 K (17.10.1290) | |
| 17.10.1152. | Sac à puces 100 ml IP66 205 kg BEC |
| 17.10.0369 Type FLAI Bg132 K | |
| 17.10.1496 | |
| Flai Bg112 (17.10.1297) | |
| FLAI Bg160K (17.10.0013) | |
| FLAI BG132 K (17.10.0568) | |
| Flai B 112 K (17.1x.0022) | |
| Flai Bg100K (17.1X.0019) | |
| 19.10.0039(FLAI IECEX Bg160 K IP66 263lg) | Les moteurs triphasés |
| 22.00.0018 | hélice de ventilateur |
| 17.1X.0002 | MOTEUR |
| 17.10.1383 | unité de ventilation forcée |
| 17.10.0295 | ventilateur |
| 19.10.0072 | moteur |
| C35 1L-2-2 | bride de ventilateur |

| Produit | Description |
|---|--|
| 17.10.0317 | VENTILATEUR INDUSTRIEL |
| 17.10.0295(FLAI Bg132) | unité de ventilation |
| P15.50.0549 | |
| 17.10.0543 | ventilateur |
| Flai Bg112 K IP66 205lg AEG | |
| Bg160 ILI kpl (15.51.0396) | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT |
| 17.10.0567 | VENTILATEUR |
| 17.10.1358 | ventilateur |
| FLAI BG 100 (17.10.0531) | |
| 17.10.0038 | |
| 16321627 | VENTILATEURS EXTÉRIEURS |
| 17.10.0547 | |
| FLAI Bg 100 Typ B31-2-2 17.01.0534 | |
| 17.10.1747 | |
| Bg132 ILI kpl (15.51.0398) | Lüfterflansch |
| 17.10.0278 | |
| 17.10.0784 | |
| 17.10.1313 | |
| 17.10.0952 | |
| FLAI Bg160 K (17.10.0036) | IP66 450 kg SIE-LE |
| KK-Deckel ILI 100 x 100, Alu230 (P23.00.0811) | Housse KK ILI |
| FLAI Bg250/280 K | |
| FLAI Bg100 K (17.10.1401) | |
| Bg132 ILI kpl 1~/3~ 230V KKW (P15.51.0398) | bride de ventilateur |
| FLAI Bg100 K IP66 236lg ABM (17.01.0853) | Fan |
| 17.1X.0022 (FLAI Bg112 K IP66 xxxlg) | ventilateur |
| FLAI Bg90 K IP66 202lg | |
| P15.51.0398 | |
| 17.10.1221 | ventilateur |
| P15.51.0432 | |
| P15.50.0516 | ventilateur externe |
| P15.50.0515 | ventilateur externe |
| 17.10.1676 | bride |
| 17.10.0170 | moteur triphasé + kit de montage |
| 17.10.0954 | moteur |
| 17.10.0403 | moteur de ventilateur |
| 17.10.1371 | |
| 17.10.0779 | FAN DE REFROIDISSEMENT |
| P25.00.0692 | ventilateurs axiaux |
| 18.02.0062 | Ventilateur de refroidissement du moteur |
| FLAI Bg100 K IP66 220lg AKH (17.10.1199) | Ventilateur |
| 17.10.1045 | moteur de ventilateur |
| 17.10.1314 | moteur de ventilateur |
| 17.10.0029 | ventilateur |
| FLAI Bg132 (17.10.1595) | Connecteur Harting |

| Produit | Description |
|---|--|
| 17.10.0806 | FAN DE REFROIDISSEMENT |
| FLAI Bg180 K (17.10.0562) | |
| FLAI Bg132 K (17.10.0028) | K IP66 330lg SIE-LE |
| FLAI Bg132 (17.10.0029) | FLAI Bg132 K IP66 385 kg SIE-LE (45°, DA269/D255, B8, HLV) |
| FLAI Bg112 | ventilateur |
| 17.10.1505 | ventilateur |
| 17.10.0229 | Débit d'air |
| 17.10.1184 | Débit d'air |
| 17.10.0338 | Débit d'air |
| 17.10.1056 | flux d'air |
| 17.10.1059 | Débit d'air |
| 17.10.1149 | Débit d'air |
| 17.10.1109 | Débit d'air |
| 17.10.0940 | Débit d'air |
| 17.10.0101 | Débit d'air |
| 17.10.0156 | |
| 17.10.0203 | ventilateur |
| 17.10.1452 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT |
| 17.10.0199 | ventilateur |
| P25.00.0150 | |
| P25.00.0151 | |
| P25.00.0422 | |
| 17.10.0446 | ventilateur avec boîtier |
| 17.10.0731 | ventilateur |
| 17.10.0950 | Moteur de ventilateur |
| 17.10.0202 | Moteur de ventilateur |
| C36 IL-2-2 | |
| 17.10.0788 | Moteur de ventilateur |
| 17.10.0198 | moteur de ventilateur |
| 17.10.0822 | |
| P15.51.0429 | Bride de ventilateur |
| FLAI Bg132 K IP66 (17.10.0028) | |
| 17.10.1470 (FLAI Bg112 K IP66 235lg ATB) | Ventilateur externe |
| 17.10.0075 | ventilateur |
| 13621726 | |
| 17.10.0560 | Moteur de ventilateur |
| 17.10.0847 | Ventilateur axial |
| 17.10.1506 | moteur de ventilateur |
| 17.10.0532 | |
| 17.10.0154 | ventilateur |
| 17.10.0244 | |
| 17.10.1006 | |
| 17.10.0019 | VENTILATEUR MOTEUR |
| FLAI Bg160 K (17.10.0787) | |
| 17.10.0315 | moteur de ventilateur |

| Produit | Description |
|---|---|
| 17.10.1034 | Moteur à courant alternatif triphasé, bipolaire 3~230V/400V |
| P24.01.0068 | Joint d'étanchéité KD-IL |
| 17.01.1204) 150 2162 0 | ventilateur |
| 17.10.0684 | |
| 17.10.1328 | Moteur à courant alternatif triphasé, bipolaire 3~230V/400V |
| 17.10.0155 | |
| FLAI Bg204/250 K IP66 (17.10.0913) | |
| 17.00.0443 | |
| FLAI Bg132 K IP66 236lg SEW (17.10.0539) | |
| Bg132 (P15.50.0456) | Bride de ventilateur Bg132 ILI cpl |
| 17.10.0580 | |
| 17.10.0545 | |
| 17.10.0832 | |
| P23.02.0063 | Ventilateur |
| 17.10.1154 | |
| 17.10.1431 | ventilateur |
| 17.10.0546 | |
| 17.00.0284 | VENTILATEUR DE MONTAGE COMPLET |
| P15.50.0493 | |
| 17.10.0038 / FLAI Bg180 K IP66 457lg SIE | |
| 17.10.0006 | |
| 17.10.0299 | |
| 17.10.1851 | |
| 17.10.1368 | bride de ventilateur |
| 17.10.0880 | |
| P15.50.0462 | bride de ventilateur |
| P15.50.0551 | |
| P15.50.0552 | |
| 17.01.0562 | ventilateur |
| 15.00.1328 | |
| 17.10.0504 | |
| 17.10.1331 | |
| FLAI Bg160 K IP66 460lg (17.10.0233) | |
| 17.10.0139 | |
| 17.10.1253 | |
| 17.10.0681 | |
| 17.10.1030 | |
| 17.10.1138 | |
| 17.1X.0026 | MOTEUR DE VENTILATEUR |
| 17.10.0700 | |
| FLAI Bg71 OK IP65 ST 260lg IND (18.02.0175) | moteur |
| 17.10.1181 | |
| 17.10.0525 | |
| 17.10.0294 | ventilateur |
| 17.10.1220 | ventilateur |

| Produit | Description |
|--|--------------------------------|
| 17.10.0539 | ventilateur |
| 17.10.1229 | ventilateur |
| 17.10.0254 | moteur triphasé bipolaire |
| FLAI Bg132 K IP66 328lg LEN (17.10.0857) | ventilateur |
| FLAI Bg100 K IP66 285lg SIE-LE | ventilateur |
| 17.10.0682 | |
| 17.10.0991 | |
| 17.10.0200 | ventilateur de refroidissement |
| 17.00.1716 | |
| 17.10.0956 | |
| 18.10.0049 | |
| 17.10.0448 | |
| 17.10.0449 | |
| 17.10.0450 | |
| 17.10.0451 | |
| 17.10.0452 | |
| 17.10.0016 | |
| 17.10.0453 | |
| 17.10.1115 | |
| 17.10.1201 | |
| 17.10.1064 | |
| 17.10.0495 | |
| 17.10.1469 | unité de ventilation |
| 17.10.0002 | |
| 17.10.1768 | |
| 19.11.0011 | |
| 17.10.0542 | |
| 17.10.0422 (FLAI Bg180 K IP66 320lg ATB) | |
| 17.10.0422 | FLAI Bg180 K IP66 320 kg ATB |
| 17.10.0215 | souffleur |
| 19.11.0026 | ventilateur de moteur |
| FLAI Bg160 K IP66 xxxlg 1~/3~ | |
| 17.00.2316 ILI | ventilateur |
| P15.51.0430 | bride de ventilateur |
| P22.00.0018 | volant |
| 17.10.0920 | |
| 17.10.0028 | ventilateur |
| 17.10.1390 | |
| 17.10.0534 | |
| 17.10.0680 | VENTILATEUR |
| 17.10.0003 | |
| P15.50.0760 | bride de ventilateur |
| 17.00.1691 | |
| 17.10.1144 | |
| 24.05.0180 | |

| Produit | Description |
|--|------------------------------|
| 17.10.0312 | |
| 17.00.2472 | |
| 17.10.1593 | |
| P15.50.0550 | |
| 17.10.0857 | |
| 17.10.0001 Typ C36 | |
| 17.10.0368 | |
| Nr. 17.10.0988 | |
| 17.10.1534 | |
| FLAI Bg 132 Typ C36 IL-2-9 OEM | ventilateur |
| 17.10.0269 | |
| 17.10.1824 | |
| 17.10.1200 | |
| 18.02.0066 / FLAI Bg80 OK IP65 ST 293lg IND | unité de ventilation |
| P/N:18.02.0065 Type:FLAI Bg80 OK IP65 ST 293lg IND | |
| 19.11.0023 | |
| 17.10.1124 | |
| 17.10.0605 | ventilateur |
| P15.50.0442 | bride de ventilateur |
| Nr. 17.10.0955 Type FLAI Bg112 K IP66 285lg SIE-LE | |
| FLAI Bg80 K IP66 200lg UTC / 17.10.1453 | |
| P15.50.0456 | bride de ventilateur |
| 17.10.1198 | |
| 17.10.1233 | |
| 18.02.0174 | |
| 17.1X.0012 | |
| 17.10.0530 | |
| 17.10.1987 | |
| 17.10.0068 | |
| 17.10.1589 / FLAI Bg200 K IP66 550lg | |
| 17.1X.0025 | |
| 15.00.1341 | |
| FLAI IECEx Bg204/200 K IP66 347lg SEW / 19.10.0100 | |
| 17.10.0127 | |
| 17.10.0313 | FLAI Bg180 K IP66 320 kg SIE |
| FLAI Bg80 OK IP65 ST 309lg IND / 18.02.0166 | |
| 16321867 | ventilateur externe |
| FLAI Bg 160-200 / 17.00.2106 | Moteur de ventilateur |
| 17.10.0218 | moteur |
| Nr. 17.10.0048 Type FLAI Bg132 K | Ventilateur |
| 17.10.0035 | |
| 17.10.0682 | ventilateur |
| 17.10.0040 | |
| 17.10.0423 | ventilateur |
| 17.10.0082 | Ventilateur |

| Produit | Description |
|---|---|
| 19.10.0039 | ventilateur |
| 17.10.0528 | Ventilateur |
| 17.10.0529 | Ventilateur |
| P15.51.0425 | bride de ventilateur |
| P15.50.0661 / Bg80 IL kpl BML | bride de ventilateur |
| P15.50.0661 | bride de ventilateur |
| 17.10.0544 | |
| 15.00.1326 | Ventilateur axial à assemblage complet, moteur FLA Bg132 inclus |
| 17.10.0369 | ventilateur |
| 17.10.0182 | ventilateur |
| 17.10.1771 | |
| 17.10.0952 / FLAI Bg100 K IP66 210lg SIE-LE | ventilateur |
| 17.10.0074 | |
| 17.10.0775 | |
| 17.1X.0016 | ventilateur forcé |
| 17.10.1122 | ventilateur |
| 17.10.1296 | ventilateur |
| 19.10.0132 | |
| 14021607 | ventilateur forcé |
| 14.00.0021 | |
| 17.10.0262 | ventilateur |
| 17.10.1106 / H40 IL-4-2 | unité de ventilation |
| P15.50.0553 | unité de ventilation |
| 17.10.1052 | unité de ventilation |
| 17.10.1487 | |
| 17.10.1861 / FLAI Bg250-450 | unité de ventilation |
| 17.10.1861 / FLAI Bg250/280 | unité de ventilation |
| Nr. 17.10.1544 Type FLAI Bg132 K IP66 330lg SIE | |
| 17.10.1696 | unité de ventilation |
| 18.10.0056 | unité de ventilation |
| 17.10.2379 | unité de ventilation |
| 17.10.0949 | unité de refroidissement |
| FLAI Bg100 K IP66 236lg ABM / 17.10.2434 | |
| 17.10.2214 | |
| 17.10.1434 | |
| 17.10.1079 / FLAI Bg250-450 | Moteurs |
| B21 IL-2-2 / 17.10.2153 | |
| 17.10.0955 | |
| 17.10.1413 | |
| 17.10.1255 | |
| FLAI Bg100 A5E44587521 17.10.0832 | |
| 17.10.1623 | |
| 17.00.1126 | unité de ventilation |
| 17.10.0286 | unité de ventilation |

| Produit | Description |
|--|-------------------|
| 17.10.0987 | |
| FLAI Bg160 K IP66 330lg FLE / 17.10.1778 | |
| 17.10.0500 | Ventilateur |
| 17.10.0493 | |
| 17.10.2439 | |
| 17.10.1381 | |
| 15.00.1326 FLA Bg132/160 K-IL IP55 335lg (HL33°) 3~ (SD) | |
| 17.10.2162 | |
| P15.50.0782 | |
| 17.10.2022 | |
| 19.10.0300 | |
| 17.10.0078 | |
| 17.10.0069 | |
| Flai Bg132 (17.10.0027) | |
| 17.10.0986 | |
| 17.10.1089 | |
| 17.10.0570 | |
| 17.10.0714 | |
| FLAI ATEX Bg250/355 K IP66 580lg DM1 G | |
| 17.10.1333 | |
| 17.10.0953 | |
| 17.10.0496 | VENTILATEUR |
| 17.10.1036 | |
| 17.10.2104 | |
| 17.10.1183 / FLAI Bg100 K IP66 200lg BEG | |
| 17.1X.0002 FLAI Bg132 K IP66 xxxlg 1~/3~ | |
| 17.1X.0004 | |
| 17.10.1331 FLAI BG112 | |
| P23.00.4906 | fan blade |
| C36 IL 2-2 17.10.0199 | |
| 17.10.1974 | Motor cooling fan |
| 17.10.0527 | |
| P15.50.0816 | |
| 17.10.0274 | |
| 17.10.1114 | |
| Bg112 ~3, 400 Vol | |
| 17.10.1423 | Ventilateur |
| TYPE:B30IL-2-2/112 /P15.51.0433 | |
| 17.10.0982 | |
| 17.10.1700 | |